



Генеральному директору  
ОАО «Чакан ГЭС»  
Садыкову Н.М.

**З А Я В К А**

Для безаварийной работы служебных автотранспортных средств ОАО «Чакан ГЭС» прошу Вас, рассмотреть вопрос о приобретении нижеследующих запасных частей и материалов на 2023год:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол -во	Примечание
1.	Катушка зажигания	шт	2	Тойота Камри 2005г. 4T1BE32K85U134262
2.	Катушка зажигания	шт	2	Тойота Камри 2007г 4T1BE45K97U569910
3.	Катушка зажигания	шт	2	Тойота Камри 2003г 4T1BF32K73U053956
4.	Катушка зажигания	шт	2	Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в.
5.	Катушка зажигания	шт	2	Субару Легаси 1999г. JF1BH5LI4XG011788
6.	Катушка зажигания	шт	2	Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814
7.	Свечные провода	к-т	2	УАЗ 2008г.
8.	Свечные провода	к-т	1	Тойота Камри 2005г. 4T1BE32K85U134262 <b>По образцу</b>
9.	Свечные провода	к-т	1	Тойота Камри 2007г 4T1BE45K97U569910 <b>По образцу</b>
10.	Свечные провода	к-т	1	Тойота Камри 2003г 4T1BF32K73U053956 <b>По образцу</b>
11.	Свечные провода	к-т	1	Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в. <b>По образцу</b>
12.	Свечные провода	к-т	1	Субару Легаси 1999г. JF1BH5LI4XG011788 <b>По образцу</b>
13.	Свечные провода	к-т	1	Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814. <b>По образцу</b>
14.	Механизм стеклоподъемника	к-т	1	УАЗ 2008-2017г Механизм стеклоподъемника левый передний
15.	Замки дверные	к-т	5	УАЗ 2008-2017г Замки дверные (передний- задний) <b>По образцу</b>



16.	Свечи зажигания	шт	4
17.	Свечи зажигания	шт	4
18.	Катушка зажигания	шт	2
19.	Свечи зажигания	к-т	1
20.	Амортизаторы	к-т	1

Тойота Рав4 2016г Гибрид  
JTMDJREV16D035480

**По образцу**

Renault Duster 2021г.  
(перед.зад). Вин-  
Z7LHSRP3968426838

**По образцу**

Тойота Альфард 2012г.  
Вин-JTEGS21H708058273

**По образцу**

Тойота Альфард 2012г.  
Вин-JTEGS21H708058273

**По образцу**

УАЗ 2008-2017г  
(перед-зад).

Начальник КМГЭС



Бараканов Т.Н.





Генеральному директору  
ОАО «Чакан ГЭС»  
Садыкову Н.М.

Косебаев К.  
Рассмотреть в  
УСБ. Адоржиев  
РАПОРТ

Довожу до Вашего сведения, что 26.01.2023 года в 09:30 часов были выявлены поломки и неисправности Мерседес-Бенц 208 CDI Г/Н 2695SA 2002г.в., отсутствовали 1-2-4 и задний ход передачи МКПП, а также были посторонние шумы в двигателе, а именно в области генератора.

В связи с производственной необходимостью, для бесперебойной работы автотранспорта ОАО «Чакан ГЭС» прошу Вас, в **срочном** порядке рассмотреть вопрос о приобретении следующих запасных частей и материалов:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	К-во		Примечание
1.	Кулиса МКПП	шт	1	4	Мерседес спринтер 208 2002г. CDI WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
2.	Трос МКПП	шт	1	3	Мерседес спринтер 208 2002г. CDI WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
3	Шкив натяжителя ремня генератора	шт	2	7	Мерседес спринтер 208 2002г. CDI WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
4.	Ремень генератора	шт	1	4	Мерседес спринтер 208 2002г. CDI WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
5.	Ремень ГРМ	шт	1	1	Мерседес спринтер 208 2002г. CDI WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
6	Подшипники генератора	шт	2	8	Мерседес спринтер 208 2002г. CDI WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
7	Обгонная муфта генератора	шт	1	18	Мерседес спринтер 208 2002г. CDI WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
Итого:					

Главный инженер КАГЭС

Н. Караев

Караев Н.Э.

Нач. УАТМ Осмоналиев К.Ж.

Осмоналиев К.Ж.





Генеральному директору  
ОАО «Чакан ГЭС»  
Садыкову Н.М.

### З А Я В К А

Довожу до Вашего сведения, что при диагностике служебной автомашины Toyota Rav4 Г/Н 08KG778AC, были выявлены запасные части которые требуют замену.

В связи с этим прошу Вас, рассмотреть вопрос о приобретении нижеследующих запасных частей:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол -во	Цена за ед	Сум ма	Примечание
1.	Стабилизатор поперечной устойчивости	шт	2			Передние (солдатики) (Левый-Правый) Тойота Рав4 2016г Гибрид JTMDJREV16D035480
2.	Задние плавающие сайлентблоки	шт	2			Задние плавающие сайлентблоки (Левый-Правый) (цилиндрические) Тойота Рав4 2016г Гибрид JTMDJREV16D035480

Начальник КМГЭС

Бараканов Т.Н.







Первому заместителю  
генерального директора  
ОАО «Чакан ГЭС»  
Абдыкадырову М.Ж.

## РАПОРТ

Довожу до Вашего сведения, что 21.02.2023 года в 11:00 часов при диагностике были выявлены дефекты и неисправности Тойота-Альфард Г/Н 08KG966AB 2012г.в., по ходовой части, а также Тойота Хайлендер Г/Н 3078SA связи частыми выездами в командировки.

В связи с производственной необходимостью, для бесперебойной работы автотранспорта ОАО «Чакан ГЭС» прошу Вас, в **срочном** порядке рассмотреть вопрос о приобретении следующих запасных частей и материалов:

*Приложение: копии диагностического листа.*

№ п/п	Наименование	Ед. изм	К-во	Примечание
1.	Нижние шаровые	шт	2	Левый правый по одной штуке. Перед. Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814
	Сайлентблоки плавающие	шт	2	Левый правый по одной штуке. Перед. Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814 <b>По образцу</b>
	Втулки стабилизатора	шт	2	Перед. Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814 <b>По образцу</b>
	Рулевые тяги	шт	2	Перед. Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814 <b>По образцу</b>
	Рулевые наконечники	шт	2	Перед. Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814 <b>По образцу</b>
	Сайлентблок цилиндрический задний	шт	4	Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814 <b>По образцу</b>
	Сайлентблок цапфы зад.	шт	2	Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814 <b>По образцу</b>
	Сайлентблок продольного рычага	шт	2	Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814 <b>По образцу</b>
	Втулки стабилизатора задний	шт	2	Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814 <b>По образцу</b>
	Шаровые нижние перед	шт	2	Тойота Альфард 2012г. JTEGS21H708058273 <b>По образцу</b>

Нач. УАТМ Осмоналиев К.Ж.



Первому заместителю  
Генерального директора  
ОАО «Чакан ГЭС»  
Абдыкадырову М.Ж.

## РАПОРТ

Довожу до Вашего сведения, что 20.02.2023 года в 08:30 часов были выявлены поломки и неисправности Тойота Рав4 Г/Н 08KG778AC 2016г.в., перестало функционировать дверь багажника на открытие и закрытие.


В связи с производственной необходимостью, для бесперебойной работы автотранспорта ОАО «Чакан ГЭС» прошу Вас, **в срочном** порядке рассмотреть вопрос о приобретении следующих запасных частей и материалов:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	К-во	Примечание
1.	Замок багажника двери	шт	1	Тойота РАВ4 2016г. JTMDJREV16D035480
2.	Датчик касания багажника	шт	1	Тойота РАВ4 2016г. JTMDJREV16D035480
Итого:				

Начальник КМГЭС

Бараканов Т.Н.

Нач. УАТМ Осмоналиев К.Ж.



Генеральному директору  
ОАО «Чакан ГЭС»  
Садыкову Н.М.

### З А Я В К А

Для безаварийной работы служебных автотранспортных средств ОАО «Чакан ГЭС» прошу Вас рассмотреть вопрос о приобретении нижеследующих запасных частей и материалов:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол -во	Примечание
1.	Тормозная жидкость	шт	20	Дот-4 тормозная жидкость (Маннол)
2.	Задние амортизаторы	шт	2	Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814
3.	Шаровые опоры	шт	2	Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в.
4.	Солдатики перед-зад.	шт	4	Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в.
5.	Сайлентблок на нижние рычаги Передняя.	шт	4	Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в.
6.	Пыльники на наружную гранату Перед.	шт	2	Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в.
7.	Передние амортизаторы	шт	2	Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в.
8.	Опорные подушки амортизаторов Перед.	шт	2	Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в.
9.	Солдатики перед-зад	шт	4	Субару Легаси 1999г. JF1BH5LI4XG011788
10.	Сайлентблоки перед-зад	к-т	1	Субару Легаси 1999г. JF1BH5LI4XG011788
11.	Лямдазонд (1й)	шт	1	Субару Легаси 1999г. JF1BH5LI4XG011788
12.	Датчик детонации	шт	1	<b>По образцу</b> Субару Легаси 1999г. JF1BH5LI4XG011788
13.	Датчик детонации	шт	1	<b>По образцу</b> Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в. <b>По образцу</b>
14.	Автошины летний	к-т	1	Тойота Камри 2005г. 4T1BE32K85U134262 R15/205/65.




15.	Переключатели печки	шт	3		Мерседес Спринтер 208 CDI 2002г. WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
16.	Ролики ремня	шт	2		Мерседес Спринтер 208 CDI 2002г. WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
17.	Шаровые опоры	шт	2		Тойота Камри 2007г 4T1BE45K97U569910
18.	Солдатики перед.	шт	2		Тойота Камри 2007г 4T1BE45K97U569910
19.	Сайлентблок задняя.	к-т	1		Тойота Камри 2003г 4T1BF32K73U053956
20.	Сайлентблок перед.	к-т	1		Тойота Камри 2003г 4T1BF32K73U053956
21.	Шаровые опоры перед.	шт	2		Тойота Камри 2003г 4T1BF32K73U053956
22.	Амортизаторы	к-т	1		Тойота Камри 2003г 4T1BF32K73U053956
23.	Втулки стабилизаторов перед-зад.	к-т	1		Мерседес-Бенц 413 Спринтер WDB9046231R850669
24.	Замок зажигания	к-т	1		УАЗ390945 2017г. ХТТ300945Н1216981
25.	Крестовина	шт	2		УАЗ390945 2017г. ХТТ300945Н1216981
26.	Рулевые наконечники	к-т	1		УАЗ-390945 2017г. ХТТ300945Н1216981
27.	Задние амортизаторы	шт	2		УАЗ-390094 2008г. Вин-390940701248
28.	карбюратор	шт	1		УАЗ-390094 2008г. Вин-390940701248
29.	Сальники на раздаточную коробку	к-т	1		УАЗ-390094 2008г. Вин-390940701248 <b>По образцу</b>
30.	Рулевые наконечники перед.	к-т	1		УАЗ-390094 2008г. Вин-390940701248
31.	Генератор	шт	1		УАЗ-390094 2008г. Вин-390940701248
32.	Домкрат 20т. (Гидравлический).	шт	1		XOWO ZZ 2021г. Вин-LEZAD1CB8MF017194
33.	Шланг для подкачки воздуха	шт	1		Диаметр шланга внутренний 8мм <b>По образцу</b>
34.	Шланг для мойки автомашин	м	20		Диаметр-15мм внутренний размер <b>По образцу</b>
35.	Плоская монтировка (монтажка)	шт	5		<b>По образцу</b>



	Сайлентблок плавающий нижний	шт	2
	Сайлентблок бочонки нижний	шт	2
	Сайлентблок балочные задние	шт	2
	Втулки стабилизатора перед	шт	2
	<b>Итого:</b>		


**Начальник КМГЭС**

Нач. УАТнМ Осмоналиев К.Ж.



Тойота Альфард 2012г. JTEGS21H708058273 <b>По образцу</b>
Тойота Альфард 2012г. JTEGS21H708058273 <b>По образцу</b>
Тойота Альфард 2012г. JTEGS21H708058273 <b>По образцу</b>
Тойота Альфард 2012г. JTEGS21H708058273 <b>По образцу</b>

**Бараканов Т.Н.**





37.	Огнетушители автомобильные	шт	21
38.	Клей 2х-компонетный	шт	5
39.	Рожковые ключи	шт	9
40.	Набор для вулканизации	к-т	1
41.	Плоскогубцы разные	шт	4
42.	Набор сверл по металлу	к-т	1
43.	Свечи зажигания	к-т	2
44.	Жидкость стеклоомывающая	л	70
45.	Антифриз	л	40
46.	Ключ свечной	шт	2
47.	кувалда	шт	1
48.	Балон углекислотный на сварочный аппарат	кг	10
49.	Бензо-паяльник	шт	1
50.	Автошины	шт	6
51.	Антифриз	л	20
52.	Тормозные колодки	к-т	1
53.	Тормозные колодки	к-т	1
54.	Тормозные колодки	к-т	1
55.	Моторное масло	л	50
56.	Моторное масло	л	50
57.	Масляный фильтр	шт	2
58.	Воздушный фильтр	шт	2
59.	Масляный фильтр	шт	2
60.	Воздушный фильтр	шт	2
61.	Масляный фильтр	шт	2
62.	Воздушный фильтр	шт	2

Согласно ГОСТ КР.

Акфикс 125гр.

Диаметр-  
10,12,13,14,17,21,32,36,41.  
По одному шт.

Клей,шнурок,запладка.

**По образцу****HSS PointTeQ ToughBox**  
**18 шт. от1-10диаметр**

УАЗ 2008г.

-30 без запаха

Зеленый -30

На 21

Ручка-900мм.

На-5кг.

на сварочный аппарат  
10кг.**По образцу**

Мерседес-Бенц 413

Спринтер ЗИМА (С)

Размер-R-15/195/70

WDB9046231R850669

Красный -30

(перед.зад) Тойота Альфард  
2012г.

Вин-JTEGS21H708058273

Renault Duster 2021г.

(перед.зад). Вин-

Z7LHSRP3968426838

Гойота Рав4 2016г Гибрид

TMDJREV16D035480

(перед.зад)

10х40 полусинтетика  
бензин)10х40 полусинтетика  
дизель)Renault Duster 2021г. Вин-  
Z7LHSRP3968426838Renault Duster 2021г. Вин-  
Z7LHSRP3968426838

Тойота Альфард 2012г.

Вин-JTEGS21H708058273

Тойота Альфард 2012г.

Вин-JTEGS21H708058273

Тойота Рав4 2016г Гибрид

TMDJREV16D035480

Тойота Рав4 2016г Гибрид  
TMDJREV16D035480



63.	Топливный фильтр	шт	1		Тойота Рав4 2016г Гибрид JTMDJREV16D035480
64.	Топливный фильтр	шт	1		Тойота Альфард 2012г. Вин-JTEGS21H708058273
65.	Тормозные колодки	к-т	1		Тойота Хайлендер 2005г. JTEHP21A150105814
	<b>БГЭС</b>				
66.	Замок зажигания	шт	1		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077
67.	Поддон двигателя	шт	1		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077
68.	Дверные ручки	шт	1		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077 Внутренний (задняя дверь правая сторона) <b>по образцу</b>
69.	Дверные ручки	к-т	1		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077 Наружный (правая сторона)
70.	Форсунки	шт	2		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077
71.	Трос	шт	1		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077 <b>Для ручного тормоза по образцу</b>
72.	Ручки стеклоподъемника	шт	2		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077 <b>Для стеклоподъемника</b>
73.	Замки бортовые	шт	4		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077 Для борта (механические) <b>по образцу</b>
74.	Амортизаторы	шт	2		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077 <b>Задние по образцу</b>
75.	Лобовое стекло	шт	1		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077 <b>(передний) по образцу</b>
76.	Дворники	к-т	2		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077
77.	Тормозные колодки	к-т	2		Мерседес-Бенц 313 спринтер 2005 WDB9026221R161077 <b>(перед-зад)</b>
78.	Ремень стяжной для крепления груза	шт	3		Длина: 6 м. Ширина ленты: 35 мм Прямое крепление -- 3 т, крепление в обхват -- 6 т. <b>по образцу</b>
79.	Тент на кузов	шт	1		Мерседес-Бенц Спринтер 413 2005г. WDB9046231R850669 <b>по образцу</b>
80.	Крышка радиатора	шт	2		Мерседес-Бенц 208 2.2 CDI спринтер WDB9025721R23837
81.	Свечные провода	к-т	1		УАЗ 390945 2017г. ХТТ300945H1216981

82	Свечные провода	к-т	1	УАЗ-390094 2008г. 390940701248
83	Свечные провода	к-т	1	Субару Легаси Субару Легаси JF1BH9U4YG022167 2000г.в.
84	Диск сцепления	шт	1	УАЗ 390945 2017г. ХТТ300945Н1216981 <b>По образцу</b>
85	Замок двери	к-т	3	УАЗ 390945 2017г. ХТТ300945Н1216981 <b>По образцу</b>
86	Кулиса	шт	1	УАЗ-390094 2008г. Вин-390940701248
87	Скотч для тента	шт	2	Скотч армированный для соединения, крепления или ремонта тентов (липкая ПВХ Лента) 48мм-50м. темно серый цвет
88	Замок	к-т	1	Замок боковой двери в сборе Мерседес Спринтер 208 CDI 2002г. WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
89	Наружная ручка	шт	2	Ручка двери наружный боковой Мерседес Спринтер 208 CDI 2002г. WDB9025721R23837 <b>По образцу</b>
	Итого:			

Начальник КМГЭС

Бараканов Т.Н.